

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Директора ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому району"

Г.П. Миленькая
«12» 04 2023

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому району"

Адрес объекта обл. Иркутская, Аларский р-н, п. Кутулик, ул. Советская, д. 24

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 361,8 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 1800 кв.м

Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2022

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 361,8 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Нет 3608 кв.м

Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Областное государственное бюджетное учреждение "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Аларскому району"

краткое наименование ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому району"

Юридический адрес организации (учреждения) Иркутская область, Иркутская область, Аларский р-н, п. Кутулик, ул. Советская, д. 24

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Каназавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения -> Управления социальной защиты населения
Виды оказываемых услуг Социальная реабилитация, Организация работы кружков и студии по интересам, Социальное обслуживание населения на дому (включая социально-медицинское), Оказание социальных услуг семьям с детьми инвалидами, Оказание бесплатных услуг

Форма оказания услуг

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 40 вместимость 15 пропускная способность 45

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Да

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №3

краткое наименование

Межрайонное управление №3

Юридический адрес организации (учреждения)

Иркутская область. Иркутская область, Заларинский р-н, рп. Залари, ул. Ленина, д. 101Г

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Территориальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности

Объекты социальной защиты населения->Межрайонные управления

Виды оказываемых услуг

Социальное обслуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Форма оказания услуг

социальное обслуживание

Основание для пользования объектом

Безвозмездное пользование

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов:

К, Г, С, У

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)

20

вместимость

пропускная способность

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка "Администрация" по прямой в правую сторону.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

100

м.

3.2.2 время движения (пешком)

1,5

мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

Да

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Нет

описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому району"

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4.	с нарушениями зрения	
5.	с нарушениями слуха	

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования: Распоряжение руководства

Дата актуальности: 05.04.2023

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория с пандусами,

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Автостоянка посетителей №1	к	о	с	г	норматив не установлен			
	-Доля машино-мест для инвалидов	к	о	с	г	не менее 10%	10		
	-Размер места со специальным знаком	к				350х500 см			
	-глубина	к				500 см	500		
	-ширина	к				350 см	350		
	-Расстояние до входа в здание	к	о			не более 50 м	5.9		
	Вход на территорию №1	к	о	с	г				
	-Знак доступности учреждения	к	о	с	г	наличие	Да		
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	к	о	с	г				
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			с		наличие	Нет		
	-места отдыха: через 200 м		о			наличие	Да		
	-Открытый пандус №1	к	о	с	г				
	-высота подъема	к				не более 0,8 м	0.8		
	-Поручни с двух сторон	к	о			наличие	Да		
	-высота верхних поручней		о			85-95 см	90		
	-высота нижних поручней	к				70 см	70		
	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием	к	о	с		не менее 30 см	30		
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	к	о	с		не менее 30 см	70		
	-уклон	к	о			h/l - не более 1/12 (8%)	1		
	-указатели направления движения	к	о		г	наличие	Да		
	-ширина полосы движения	к	о			не менее 180 см	180		

	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	К	О	С	Г	не менее 90 см	90		
--	---	---	---	---	---	----------------	----	--	--

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2.5		
	-высота внутреннего порога	К	О	С	Г	не более 2,5 см	1		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)	К	О	С	Г	признак	Да		
	-знак доступности входа	К	О	С	Г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см	126		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	8		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К	О	С		наличие			
	-Габариты площадки	К				не менее 220х220 см			
	-глубина	К				не менее 220 см	230		
	-ширина	К				не менее 220 см	230		
	-Навес	К	О	С		наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	К	О	С		наличие	Да		
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	К	О			наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	К	О			наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон	К	О			наличие	Да		
	-высота верхних поручней		О			85-95 см	90		
	-высота нижних поручней	К				70 см	70		
	-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием	К	О			не менее 30 см	30		
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	К	О			не менее 30 см	70		
	-Разворотные площадки								
	-Наличие промежуточной разворотной площадки	К					Нет		
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)	К				не менее 150 см			
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	К				не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки вверху	К				наличие	Нет		
	-разворотная площадка вверху (глубина)	К				не менее 150 см			
	-разворотная площадка вверху (ширина)	К				не менее 150 см			

	-Наличие разворотной площадки внизу	К				наличие	Нет		
	-разворотная площадка внизу (глубина)	К				не менее 150 см			
	-разворотная площадка внизу (ширина)	К				не менее 150 см			
	-Уклон	К				h/l - не более 1/12 (8%)	1		
	-Ширина марша	К				не менее 100 см	122		
	Тамбур	К				наличие	Нет		
	-Габариты тамбура	К				не менее 220x180 см			
	-глубина	К				не менее 220 см			
	-ширина	К				не менее 180 см			
	-Дверной проём	К							
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см			
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см			
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
	-двери распашные (Р)					признак			
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл №1	К	О	С					
	-место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или посадочными местами)	К	О	С		не менее 25 м			
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	1		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О	С		не менее 1 ед. на этаж	1		
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			С		не более 10 см.	0		
	-Тактильная полоса			С		Наличие	Нет		
	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет		
	-Наличие разворотных площадок	К				наличие	Нет		
	-Разворотная площадка								
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	163		
	Лестница в зоне оказания услуги №1	К	О	С					
	-Высота ступеней и ширина проступи								
	-высота подъема ступеней		О	С		не более 15 см.	15		
	-одинаковая геометрия всех ступеней		О	С		Соблюдается	Да		
	-ширина проступи		О	С		не менее 30 см.	30		

	[-Контрастная окраска крайних ступеней			С	наличие	Да		
	[-Наличие внутренних пандусов	К	О	С	наличие	Нет		
	[-Пандус внутренний к лестнице							
	[-Пандус переносной	К			наличие			
	[-Подъемник для инвалидов	К	О		наличие	Нет		
	[-подъемник для инвалидов вертикальный (В)				наличие			
	[-подъемник для инвалидов мобильный (М)				наличие			
	[-подъемник для инвалидов наклонный (Н)				наличие			
	[-Поручни с двух сторон		О	С	наличие	Нет		
	[-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием		О	С	не менее 30 см			
	[-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		О	С	не менее 30 см			
	[-на высоте		О	С	85-95 см			
	[-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			С	наличие	Нет		
	[-вверху (ширина)			С	60 см	0		
	[-внизу (ширина)			С	60 см	0		
	[-Эскалатор, траволатор		О		наличие	Нет		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	К	О	С	Г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	К	О	С	Г		Да		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор								
	Наличие зрительных залов						Нет		
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах								
	Наличие трибун						Нет		
	[-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий								
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет		
	[-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации								
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее								
	[-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Да		
	[-Помещения, в которых не более 15 человек №1	К	О	С	Г				
	[-Ширина дверей из помещения	К				не менее 0.9 м.	90		

	-Наличие помещений, в которых более 15 человек					Нет		
	-Помещения, в которых более 15 человек							
	-Наличие переходных лоджий или балконов					Нет		
	-Переходная лоджия или балкон							
	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации					Да		
	-Коридор или пандус для эвакуации №1	К	О	С	Г			
	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	К				не менее 1,8 м.	180	

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1	К	О						
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см			
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	1		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	1		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски	К				не менее 150х150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	150		
	-ширина	К				не менее 150 см	150		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	75		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1	К	О	С					
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	1,7		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	1,7		
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	100		
	-Знак доступности помещения	К	О	С		наличие	Да		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О			не менее 1 ед.	1		

	-Кабины	К	О						
	-Габариты	К				не менее 180х165 см			
	-минимальная глубина	К				не менее 180 см	180		
	-минимальная ширина	К				не менее 165 см	165		
	-Закрытые кабины					наличие			
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	0		
	-ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	100		
	-Знак доступности кабины	К	О	С		наличие	Да		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	К				не менее 80х120 см			
	-глубина	К				не менее 120 см	120		
	-ширина	К				не менее 80 см	80		
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие	Нет		
	-опорные поручни	К	О			наличие	Да		
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			С		30 см	0		
	-Наличие писсуаров		О	С		наличие	Нет		
	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью			С		30 см			
	-Раковина	К	О			наличие	Да		
	-высота раковины	К	О			75-85 см	83		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	К				не менее 130 см	130		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	К				не менее 85 см	110		
	-опорный поручень	К				наличие	Да		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К		С	Г	наличие	Да		
	-Надписи	К		С	Г	наличие	Да		
	-высота прописных букв			С		не менее 2 см	2		
	-освещенность			С		наличие	Да		
	-размещение на высоте	К		С	Г	не более 160 см	160		
	-Указатели, пиктограммы, название стендов			С		наличие	Да		
	-высота символов			С		не менее 7,5 см	7.5		
	-освещенность			С		наличие	Да		

	-размещение на высоте	К		С		не более 200 см	105		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К	О	С	Г	наличие	Нет		Не требуется
	Речевые информаторы и маяки			С		наличие	Нет		
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			С		наличие	Да		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			С	Г	наличие	Да		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			С		наличие	Да		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие	Да		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			С		наличие	Да		
	-на кнопках управления лифта			С		наличие	Не требуется		
	-на поручнях лестниц			С		наличие	Не требуется		
	-размещение на высоте			С		130-140 см	130		
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	К				наличие	Нет		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	К				наличие	Нет		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				Г	не менее 1 шт.	0		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			С	Г	не менее 1 шт.	0		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому району"

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Частично доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Частично доступно
с нарушениями зрения	Частично доступно
с нарушениями слуха	Полностью доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому району"

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------	--	---

1	Все зоны и участки	
---	--------------------	--

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.04.2023

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 06.12.2017

3. Решения Комиссии _____ от _____